Aggiunta ai manuali d'uso delle maschere a pieno facciale – pressione positiva

Sostituzione della spina

Manutenzione

La spina può essere allentata o stretta saldamente con lo strumento di spinta per collegare gli adattatori (codice del materiale 10035756). Prima del rimontaggio, sostituire l'O-ring all'inizio della filettatura.



1a Connettore AutoMaXX 3S
1b Connettore AutoMaXX Ultra Elite
2 Connettore ESA [assieme con O-Ring]
3 Connettore PS [assieme con O-Ring]

Adattatore	Per maschere	Coppia
AutoMaXX	3S-PF e Ultra Elite PF MaXX	10 -1 Nm
ESA	3S-PF e Ultra Elite PF ESA	7,0 +/- 0,5 Nm
PS	3S-PS e Ultra Elite PS	2,5 +/- 0,25 Nm

Ad ogni manutenzione, controllare l'O-ring nella spina.

Un O-ring danneggiato deve essere subito sostituito.

Se non è danneggiato, lubrificarlo (solo connettore PS) leggermente con Parker-O-Lube (codice del materiale D0010239).

Senza considerare i danni, gli O-ring devono essere sostituiti a certi livelli (vedere la tabella nel manuale d'uso o di manutenzione).

MSA raccomanda di controllare che la spina sia stata inserita regolarmente.

Attenzione!

In caso d'uso di coppie superiori a quelle elencate in alto, la maschera a pieno facciale potrebbe compromettere le proprie proprietà di protezione.

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
(1a) Raccordo ad innesto rapido AutoMaXX / 3S	10032072
(1b) O-ring per raccordo [confezione da 10]	10145638
(1b) Raccordo ad innesto rapido AutoMaXX / Ultra Elite	10145637
(2) Raccordo ad innesto rapido ESA [comprese le guarnizioni]	10037519
(2) Guarnizioni per l'accoppiamento [kit di 2]	10037709
(3) Spina [completa di O-ring]	D2056727
(3) O-ring per spina [set di 2]	D2056736
(3) Parker O-lube	D0010239
Strumento di spinta per collegare l'adattatore [tutto]	10035756