-----

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Code: Brake Lining Material

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Section 1 - PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

\_\_\_\_\_\_

PRODUCT NAME: ASBESTOS FREE METALLIC DISC BRAKE LINING MATERIAL

ASBESTOS FREE ORGAINIC DISC BRAKE LINING MATERIAL

IDENTIFY BY EDGE CODES: TS-8100-FF

MANUFACTURER'S NAME:

EMERGENCY TELEPHONE No.:

800-301-2725

Effective Date: FEBRUARY 5, 1988

Universal Automotive of Virginia, Inc. A Division of Universal Automotive Ind., Inc.

11859 S. Central Avenue

Alsip, IL 60803

SUPPLIER'S NAME:

Rayloc Division of Genuine Parts Company 3100 Windy Hill Rd Atlanta, Georgia 30339

REVISION DATE: March 9, 2007

\_\_\_\_\_\_

Section 2 - HAZARDOUS INGREDIENTS

\_\_\_\_\_\_

Hazardous Components
(Specific Chemical Identity:
Common Names(s)

Common Names(s)	OSHA	PEL	ACGIH	TLV
Fibers Synthetic, Natural	15.0	mg/m3	10.0	mg/m3
Mica (Less than 1% Crystalline Silica)	20	HPPCF	2.0	mg/m3
Carbon black, graphite, coke	2.0	mg/m3	2.0	mg/m3
Iron, zinc, aluminum, brass and				
Other oxides	10.0	mg/m3	10.0	mg/m3
Phenolic and cashew resins	5.0	mg/m3	5.0	mg/m3

\_\_\_\_\_

#### Section 3 - HAZARDS IDENTIFICATION

\_\_\_\_\_

Route(s) of Entry: Inhalation - Yes Skin - Yes Ingestion - No

Health Hazards (Acute & Chronic): Some persons with sensitive skin may be sensitive to phenolic and cashew resins. Dusts from fibres, silicates, carbon black, graphite and coke can produce pneumoconiosis and other lung damage. Metal dusts can be irritants of the eyes and upper respiratory system. There is little evidence of chronic - industrial poisoning from iron, aluminum and zinc dusts.

Carcinogenicity: NTP IARC Monographs OSHA Regulated No

Signs & Symptoms of Exposure: Cashew resins - skin eruptions similar in appearance to poison ivy. Pneumoconiosis - coughing, wheezing, shortness of breath, impaired pulmonary function. Dusts in eyes may cause irritation. Gastrointestinal disturbances possible from ingestion.

Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: None known.

\_\_\_\_\_\_

#### Section 4 - FIRST AID MEASURES

\_\_\_\_\_

Should not be necessary from reasonable handling procedures.

\_\_\_\_\_

## Section 5 - FIREFIGHTING MEASURES

\_\_\_\_\_

Flash Point - N/A Flammable Limits - N/A LEL UEL

Extinguishing Media - Water, Extinguisher (Class A, B, and C)

Special Fire Fight Procedures - None known

Unusual Fire and Explosion Hazards - None known

\_\_\_\_\_\_

Section 6 - ENVIRONMENTAL RELEASE MEASURES

\_\_\_\_\_

Steps to be taken in case materail is released or spilled: Avoid creating dust. Grinding, drilling, machining and sweeping can result in the release of airborne dust. Use approved vacuum methods of dust control.

\_\_\_\_\_

#### Section 7 - HANDLING AND STORAGE

\_\_\_\_\_\_

Waste Disposal Method: Hazardous ingredients: 40 CFR, Parts 26 and 262. Follow all municipal, local, provincial, state and federal waste disposal regulations.

Other Precautions: Protective creams and long sleeve shirts may be necessary for any employees with sensitive skin. Pre-employment screening for allergies and histories of skin problems maybe beneficial.

\_\_\_\_\_\_

#### Section 8 - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

\_\_\_\_\_\_

Respiratory Protection (Specific Type): NIOSH approved for pneumoconiosis - fibrosis, producing dusts with TLV not less than 0.05 mg/m3.

Ventilation: Local Exhaust - For dust exposures exceeding TLV.

Mechanical (General) - Not recommended for dust exposures.

Special - None known

Other - Protective Creams for persons with sensitive skin.

Protective Gloves: Recommended but not necessary.

Eye Protection: Should not be needed for normal handling of product(s). Eye protection is a good general practice where dust is generated by grinding or drilling machines and OSHA/WHIMIS approved safety glasses are recommended.

Other Protective Clothing or Equipment: Long sleeved shirts or other protective clothing may assist in preventing contact for persons with skin sensitive to cashew resins.

Work/Hygienic Practices: Employees should be properly instructed in the use control measures as outlined above when required. If dust from this product(s) is produced a vacuum should be used in place of dry sweeping. Wet cleaning is recommended for other surfaces. Proper and adequate personal

hygiene should be practiced by all exposed workers.  Section 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES				
Section 10 - STABILITY AND REACTIVITY				
Stability: stable	Conditions to Avoid: None known			
Hazardous Decomposition or Byproducts	: Incomplete combustion will create carbon monoxide and dioxide.			
Incompatibility (material to avoid):	None known			
Hazardous Polymerization: Will not oc	cur Conditions to Avoid: None known			
Section 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATIO	======================================			
Not applicable.				
Section 12 - ECOLOGICAL INFORMATION				
Not applicable				
Section 13 - DISPOSAL CONSIDERATIONS				
Waste Disposal Method: Hazardous ingredients: 40 CFR, Parts 26 and 262. Follow all municipal, local, provincial, state and federal waste disposal regulations.				
Section 14 - TRANSPORT INFORMATION				
Not applicable.				
Section 15 - REGULATORY INFORMATION				

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Section 16 - OTHER INFORMATION

\_\_\_\_\_\_

Further information and relevant advice can be found in the Health and Safety at Work Act 1974 and The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988.

DISCLAIMER OF LIABILITY: THE INFORMATION CONTAINED HERE IN IS BASED ON DATA TAKEN FROM SOURCES BELIEVED TO BE BOTH CURRENT AND RELIABLE AT THE TIME OF PUBLICATION. RAYLOC, HOWEVER, MAKES NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO IT'S ACCURACY AND ASSUMES NO LIABILITY ARISING FROM ITS USE BY OTHERS. COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE FEDERAL, STATE, AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS REMAINS THE RESPONSIBILTY OF THE USERS.

------

FICHE SIGNALÉTIQUE Date d'entrée en vigueur : 5 FÉVRIER 1988

Code : Matériau de garniture de frein

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Section 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

\_\_\_\_\_\_

NOM DU PRODUIT : MATÉRIAU DE GARNITURE DE FREIN À DISQUE MÉTALLIQUE SANS AMIANTE MATÉRIAU DE GARNITURE DE FREIN À DISQUE ORGANIQUE SANS AMIANTE

IDENTIFIER PAR LE OU LES CODES DE BORD : TS-8100-FF

NOM DU FABRICANT : NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE :

Universal Automotive of Virginia, Inc. 800-301-2725

A Division of Universal Automotive Ind., Inc.

11859 S. Central Avenue

Alsip, IL 60803

NOM DU FOURNISSEUR :

Rayloc Division of Genuine Parts Company 3100 Windy Hill Rd Atlanta, Georgia 30339

DATE DE RÉVISION :

9 mars 2007

#### Section 2 - INGRÉDIENTS DANGEREUX

Composants dangereux (Dénomination chimique spécifique) : PEL TLV Nom(s) courant(s) OSHA ACGIH Fibres synthétiques, naturelles 15,0 mq/m<sup>3</sup> 10,0 ma/m³ HPPCF Mica (Moins de 1 % de silice cristalline) 20 2,0  $mq/m^3$ Noir de carbone, graphite, coke 2,0 2,0  $mg/m^3$ mg/m³ Fer, zinc, aluminium, cuivre et autres oxydes 10,0 mg/m³ 10,0  $mg/m^3$ Résines phénoliques et d'acajou 5,0 mg/m³ 5,0  $mg/m^3$  \_\_\_\_\_\_

## Section 3 - IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DANGEREUX

\_\_\_\_\_

Voie(s) de pénétration : Inhalation - Oui Peau - Oui Ingestion - Non

Risques pour la santé (aigus et chroniques) : Certaines personnes ayant la peau sensible peuvent être sensibles aux résines phénoliques et d'acajou. Les poussières de fibres, de silicates, de noir de carbone, de graphite et de coke peuvent provoquer une pneumoconiose et d'autres lésions pulmonaires. Les poussières métalliques peuvent être irritantes pour les yeux et les voies respiratoires supérieures. Il existe peu de preuves d'intoxication industrielle chronique par des poussières de fer, d'aluminium et de zinc.

Carcinogénicité : NTP Monographies de l'IARC Réglementé par l'OSHA

Signes et symptômes d'une exposition : Résines d'acajou – éruptions cutanées d'apparence semblable à l'herbe à puce. Pneumoconiose – toux, respiration sifflante, essoufflement, fonctions pulmonaires altérées. Des poussières dans les yeux peuvent causer une irritation. Troubles gastro-intestinaux possibles résultant de l'ingestion.

Troubles médicaux généralement aggravés par l'exposition : Aucun connu.

Section 4 - PREMIERS SOINS

\_\_\_\_\_\_

Ne devraient pas être nécessaires après des manipulations raisonnables.

\_\_\_\_\_

Section 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

\_\_\_\_\_\_

Point d'inflammabilité - S/O Limites d'inflammabilité - S/O LIE LES

Moyens d'extinction - Eau, extincteur (catégorie A, B et C)

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie – Aucune connue

Risques particuliers d'incendie et d'explosion - Aucun connu

\_\_\_\_\_

# Section 6 - MESURES EN CAS DE DISSÉMINATION DANS L'ENVIRONNEMENT

\_\_\_\_\_

Mesures à prendre en cas de dispersion ou de déversement du matériau : Éviter de créer de la poussière. Le perçage, le meulage, l'usinage et le balayage peuvent entraîner la libération de poussière en suspension dans l'air. Utiliser des méthodes d'aspiration approuvées de contrôle de la poussière.

\_\_\_\_\_\_

#### Section 7 - MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

\_\_\_\_\_\_

Méthode d'élimination des déchets : Ingrédients dangereux : 40 CFR, parties 26 et 262. Se conformer à toutes les réglementations municipales, locales, provinciales et fédérales concernant l'élimination des déchets.

Autres précautions : Des crèmes protectrices et des chemises à manches longues peuvent être nécessaires pour les employés ayant la peau sensible. Des vérifications préalables à l'emploi dépistant les allergies et les antécédents de problèmes de la peau peuvent être bénéfiques.

## Section 8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

\_\_\_\_\_

Protection respiratoire (Type spécifique) : Approuvée par le NIOSH pour le pneumoconiose – la fibrose, produisant des poussières dont la valeur TLV n'est pas inférieure à  $0.05 \text{ mg/m}^3$ .

Ventilation : Locale par aspiration - Pour des expositions à la poussière dépassant la valeur TLV.

Mécanique (Générale) - Non recommandée pour des expositions à la poussière.

Spécial - Aucun connu

Autre - Crèmes protectrices pour les personnes ayant la peau sensible.

Gants de protection : Recommandés mais pas nécessaires.

Protection des yeux : Ne devrait pas être requise pour une manipulation normale du ou des produits. Une protection des yeux est une bonne pratique générale là où de la poussière est produite par des ponceuses ou des perceuses, et des lunettes de sécurité approuvées par l'OSHA/le SIMDUT sont recommandées.

Autre vêtement ou équipement de protection : Des chemises à manches longues ou

d'autres vêtements de protection peuvent aider à empêcher un contact pour les personnes ayant une peau sensible aux résines d'acajou.

Pratiques de travail/en matière d'hygiène : Les employés devraient être convenablement formés sur l'utilisation des mesures de contrôle comme il a été mentionné ci-dessus, quand il le faut. Si de la poussière provenant de ce ou ces produits est produite, un aspirateur doit être utilisé au lieu d'un balayage à sec.

Un nettoyage humide est recommandé pour d'autres surfaces. Une hygiène personnelle correcte et adéquate doit être de rigueur pour tous les travailleurs exposés.

\_\_\_\_\_

# Section 9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

\_\_\_\_\_\_

Point d'ébullition : S/O Masse volumique (H2O=1) 2,17 - 3,2

Pression de vapeur : S/O Point de fusion S/O
Densité de vapeur : S/O Taux d'évaporation 0

Solubilité dans l'eau : Aucun Apparence/Odeur-Solide-noir, gris, brun,

beige ou vert. Légère odeur de résine/caoutchouc.

-----

# Section 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

\_\_\_\_\_\_

Stabilité : stable Conditions à éviter : Aucun connu

Produits de décomposition ou Une combustion incomplète peut créer sous-produits dangereux: du monoxyde ou du dioxyde de carbone.

Incompatibilité (matériau à éviter) : Aucun connu

Polymérisation dangereuse : Ne se Conditions à éviter : Aucun connu

produira pas

\_\_\_\_\_\_

Section 11 - INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Sans objet.

\_\_\_\_\_\_

Section 12 - INFORMATION ÉCOLOGIQUE

\_\_\_\_\_

Sans objet

\_\_\_\_\_\_

Section 13 - CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

\_\_\_\_\_

Méthode d'élimination des déchets : Ingrédients dangereux : 40 CFR, parties 26 et 262. Se conformer à toutes les réglementations municipales, locales, provinciales et fédérales concernant l'élimination des déchets.

Section 14 - INFORMATION SUR LE TRANSPORT	
Sans objet.	
Section 15 - INFORMATION RÉGLEMENTAIRE	
Sans objet	
Section 16 - AUTRE INFORMATION	

On peut trouver plus d'informations et de conseils pertinents dans la *Loi sur la santé et la sécurité au travail* de 1974 et la Règlementation sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé de 1988.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : L'INFORMATION CONTENUE DANS CETTE FICHE EST BASÉE SUR DES DONNÉES PROVENANT DE SOURCES CONSIDÉRÉES COMME ACTUELLES ET FIABLES AU MOMENT DE LA PUBLICATION. CEPENDANT, RAYLOC NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUANT À SON EXACTITUDE ET N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE SON UTILISATION PAR AUTRUI. LE RESPECT DE L'ENSEMBLE DES LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX APPLICABLES DEMEURE LA RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS.