


Nachtrag zur Gebrauchsanleitung für alle Ultra Elite Vollmasken

MSA empfiehlt, die routinemäßige Sichtprüfung nach jedem Einsatz um das folgende Verfahren zu ergänzen.

1. **Die Abdeckung des Komponentengehäuses abnehmen und dazu die beiden Schrauben lösen.**
2. **Die sichtbare Oberfläche des Anschlusses auf Risse überprüfen.** Geeignete Beleuchtung sicherstellen. Im Zweifelsfall Lupe verwenden.
3. **Wenn Risse sichtbar sind, muss der Anschluss ausgetauscht werden.**



Weitere Informationen zur Wartung der Ultra Elite Vollmasken finden Sie unter → www.MSAsafety.com → Ultra Elite Masken.

Bestell-Nr. 10000037157/00