


Tillägg till bruksanvisningen för alla Ultra Elite helmasker

MSA rekommenderar att följande procedur inkluderas i rutinen för regelbunden visuell kontroll efter varje användning.

1. **Demontera skyddet på komponentens hus genom att lossa de två skruvarna.**
2. **Kontrollera om den synliga ytan på anslutningsstycket uppvisar sprickor.**
Se till att ha bra ljusförhållanden. Vid tvivel, använd förstöringsglas.
3. **Anslutningsstycket måste bytas ut om det har synliga sprickor.**



För mer information om underhåll av Ultra Elite helmasker
besök → www.MSAsafety.com → Ultra Elite masker.