


# Anexo a los manuales de funcionamiento de máscaras de presión positiva

## Sustitución del conector enchufable

### Mantenimiento

El conector enchufable puede soltarse o apretarse con la herramienta de presión para conectar adaptadores (número de referencia 10035756). Antes de volver a montarlo, sustituir la junta tórica del extremo roscado.



- 1a Conector AutoMaXX 3S
- 1b Conector AutoMaXX Ultra Elite
- 2 Conector ESA [conjunto con junta tórica]
- 3 Conector PS [conjunto con junta tórica]

Adaptador	Para máscaras	Par de apriete
<b>AutoMaXX</b>	3S-PF y Ultra Elite PF MaXX	10 -1 Nm
<b>ESA</b>	3S-PF y Ultra Elite PF ESA	7,0 +/- 0,5 Nm
<b>PS</b>	3S-PS y Ultra Elite PS	2,5 +/- 0,25 Nm

En cada mantenimiento debe comprobarse la junta tórica del conector enchufable.

Sustituir de inmediato una junta tórica dañada. Si no estuviera dañada, lubricarla (solo conector PS) ligeramente con grasa Parker-O-Lube (número de referencia D0010239).

Independientemente de si presentan daños, las juntas tóricas deben sustituirse en determinados intervalos (véase la tabla del manual de funcionamiento o mantenimiento).

MSA recomienda comprobar regularmente el ajuste del conector enchufable.



#### ¡Atención!

El uso de pares de apriete superiores a los indicados anteriormente podría dañar la máscara y destruir sus propiedades de protección.

### Información para pedidos

Descripción	Referencia
(1a) Acoplamiento de conexión rápida AutoMaXX / 3S	10032072
(1b) Junta tórica para conector [paquete de 10 unidades]	10145638
(1b) Acoplamiento de conexión rápida AutoMaXX / Ultra Elite	10145637
(2) Acoplamiento de conexión rápida ESA [incluidas juntas]	10037519
(2) Juntas para acoplamiento [juego de 2]	10037709
(3) Conector enchufable [completo con juntas tóricas]	D2056727
(3) Juntas tóricas para conector enchufable [juego de 2]	D2056736
(3) Grasa Parker O-lube	D0010239
Herramienta de presión para conectar adaptadores [todos]	10035756