

Instructions de nettoyage et de désinfection des masques de MSA AUER GmbH, Berlin, dans une machine à laver

1. Appareils et masques :

Les masques complets de MSA AUER GmbH, Berlin, listés dans le tableau 1 peuvent être nettoyés et désinfectés dans une machine à laver de type PW 6131 EL de la marque Miele, à l'aide du produit de nettoyage et de désinfection Sekumatic®FDR (liquide) de la marque ECOLAB®.

Tableau 1 : Masques de MSA AUER GmbH, Berlin, adaptés au lavage dans la machine mentionnée ci-dessus, conformément au certificat de l'organisme de test DEKRA EXAM GmbH :

Masques complets des séries	Masque complet, modèle	Masques complets pour ensembles masque-casque des séries
<ul style="list-style-type: none"> • 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100 	<ul style="list-style-type: none"> • 3S Basis • 3S Basis avec membrane phonique • 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • MSA-H/F1 pression négative • MSA-H/F1 pression positive • MSA-H/HPS pression négative • MSA-H/HPS pression positive • MSA-H/Supra pression négative • MSA-H/Supra pression positive • MSA 3S-H/Heros xtreme pression négative • MSA 3S-H/Heros xtreme pression positive • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pression négative • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pression positive • MSA-H/F1 2008 pression négative • MSA-H/F1 2008 pression positive

2. Informations importantes pour le nettoyage et la désinfection en machine à laver

1. Insertion	Placez le masque dans la housse de protection prévue à cet effet et fermez la housse de protection. Placez les masques librement dans le tambour de lavage, sans les compresser (max. 12 masques par lavage).
2. Concentration/durée	<p>Solution à 1 % avec Sekumatic® FDR => temps d'application de 5 minutes à 60 °C => 805 ml de Sekumatic® FDR par lavage en machine à laver de type PW 6131 EL</p> <p>Le produit Sekumatic® FDR sera dosé automatiquement dans la quantité exacte requise dans la machine comme un liquide à l'aide d'une station de dosage (accessoire en option).</p>
3. Programme de lavage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyage préalable à 50 °C pendant 5 minutes sans ajouter de détergent 2. Nettoyage préalable à froid pendant 3 minutes sans ajouter de détergent 3. Nettoyage et désinfection à 60 °C pendant 5 minutes avec 1 % de détergent ajouté 4. Rinçage à froid pendant 1 minute 5. Rinçage à froid pendant 1 minute 6. Rinçage à froid pendant 1 minute 7. Rinçage à froid pendant 1 minute
4. Séchage	Séchez les masques à max. 60 °C.
5. Après le traitement	Le cas échéant, éliminez les résidus de détergent.
6. Remarques	<ul style="list-style-type: none"> • Respectez les instructions du manuel d'utilisation et la fiche de données de sécurité du produit de nettoyage et de désinfection : - Sekumatic® FDR • Respectez l'ajustement correct des systèmes de dosage défini par le fabricant de produits chimiques. • Respectez les instructions du manuel d'utilisation de la machine à laver Miele. • Respectez les instructions du manuel d'utilisation du masque complet. • Réalisez un contrôle fonctionnel, un contrôle visuel et un test d'étanchéité. • Vérifiez l'absence de résidus de détergent sur les soupapes et les sièges de soupapes et traitez si nécessaire les pièces touchées. • Après chaque nettoyage et désinfection, le masque complet et ses composants doivent être contrôlés pour détecter des modifications du matériau. Les pièces touchées doivent être remplacées au besoin.