

Quick Start Guide

EVOLUTION® 6000 Thermal Imaging Camera



! The quick start guide does not replace the operating manual. It is imperative that the full operating manual on CD be read and observed when using the TIC. In particular, the safety instructions, as well as the information for the use and operation of the TIC, must be carefully read and observed.

The operating manual can also be provided as a hard copy upon request.

Switching ON and OFF




Additional Buttons

Evolution 6000+ TIC and 6000 X TIC




On-Screen Indicators (All Models)



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Low sensitivity indicator | 5 Temperature indicator bar |
| 2 Shutter indicator | 6 Color reference bar |
| 3 Digital temperature target | 7 Internal over temp. indicator |
| 4 Digital temp. indicator | 8 Record icon |

Additional On-Screen Indicators

Evolution 6000+ TIC and Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Plus Mode indicator | 4 Color Palette indicator (Plus) |
| 2 Zoom Level indicator (2x) | 5 Range Finder |
| 3 Compass (Plus) | 6 Record Icon |



Order-No. 10127439/02
CR 800000029264

Manuel de prise en main rapide Caméra thermique EVOLUTION® 6000




Le manuel de prise en main rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation sur CD doit impérativement être lu et respecté en intégralité lors de l'utilisation de la caméra thermique. En particulier, les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant l'utilisation et le fonctionnement de la caméra thermique doivent être soigneusement lues et respectées.

Sur demande, le manuel d'utilisation peut aussi être fourni en version papier.

Allumage et arrêt de la caméra



Indicateurs et symboles affichés à l'écran (tous les modèles)




- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Indicateur de basse sensibilité | 5 Curseur d'indicateur de température |
| 2 Indicateur d'obturateur | 6 Curseur de référence de couleur |
| 3 Cible pour température numérique | 7 Indicateur de surchauffe interne |
| 4 Indicateur de température numérique | 8 Icône d'enregistrement |

Boutons supplémentaires des caméras thermiques Evolution 6000+ et 6000 X



Indicateurs et symboles supplémentaires affichés à l'écran des caméras thermiques Evolution 6000+ et Evolution 6000 X



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Indicateur de mode Plus | 4 Indicateur de palette de couleurs (Plus) |
| 2 Indicateur de niveau de zoom (Plus) | 5 Télémètre |
| 3 Boussole (Plus) | 6 Icône d'enregistrement |




También se puede suministrar, bajo pedido, una copia en papel del manual de funcionamiento.


**Botones adicionales
cámara de imagen térmica Evolution 6000+ y 6000X**



**Indicadores en pantalla adicionales
cámara de imagen térmica
Evolution 6000+ y Evolution 6000X**



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Indicador de baja sensibilidad | 5 | Barra indicadora de temperatura |
| 2 | Indicador de obturación | 6 | Barra de referencia de color |
| 3 | Objetivo de temperatura digital | 7 | Indicador de sobretemperatura interna |
| 4 | Indicador de temperatura digital | 8 | Símbolo de grabación |



- | | |
|--|--|
| 1 Indicador de modo Plus | 4 Indicador de gama de colores (Plus) |
| 2 Indicador de nivel de zoom (Plus) | 5 Detector de rango |
| 3 Brújula (Plus) | 6 Símbolo de grabación |

Kurzanleitung Wärmebildkamera EVOLUTION® 6000



Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Die ausführliche Gebrauchsanleitung auf CD ist für den Gebrauch der Wärmebildkamera zwingend zu lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz und Bedienung der Wärmebildkamera müssen aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Die Gebrauchsanleitung kann auf Wunsch auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden.


EIN- und AUSSchalten



Zusätzliche Tasten der Wärmebildkameras Evolution 6000+ und 6000X




Displayanzeigen (alle Modelle)



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Anzeige Niedrigempfindlichkeits-betrieb | 5 Temperaturanzeigebalken |
| 2 Verschlussanzeige | 6 Farbreferenzbalken |
| 3 Digitales Temperaturziel | 7 Überhitzungsanzeige |
| 4 Digitale Temperaturanzeige | 8 Aufzeichnungssymbol |

Zusätzliche Displayanzeigen der Wärmebildkameras Evolution 6000+ und 6000X



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Plusmodus-Anzeige | 4 Farbskalenanzeige (Plus=Funktion) |
| 2 Zoomstärkenanzeige (Plus=Funktion) | 5 Entfernungsmesser |
| 3 Kompass (Plus=Funktion) | 6 Aufzeichnungssymbol |

Guia rápido

Câmera termográfica EVOLUTION® 6000




! O guia rápido não substitui o manual de operação. É indispensável que o manual de operação no CD seja lido e respeitado quando utilizar a câmera termográfica. Principalmente as instruções de segurança, assim como as informações sobre uso e funcionamento da câmera termográfica, têm que ser cuidadosamente lidas e respeitadas. Quando solicitado, o manual de operação também pode ser fornecido em papel.

LIGAR e DESLIGAR



Indicadores em tela (todos os modelos)



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Indicador de baixa sensibilidade | 5 Barra de indicador de temperatura |
| 2 Indicador do obturador | 6 Barra de referência de cor |
| 3 Alvo de temperatura digital | 7 Indicador de excesso de temp. interna |
| 4 Indicador de temperatura digital | 8 Ícone de registro |


Botões adicionais

Câmera termográfica Evolution 6000+ e 6000 X



Indicadores de tela adicionais

Câmera termográfica Evolution 6000+ e 6000 X



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Indicador de Modo Plus | 4 Indicador de Paleta de cores (Plus) |
| 2 Indicador de Nível Zoom (Plus) | 5 Telêmetro |
| 3 Compasso (Plus) | 6 Ícone de registro |



快速入门指南

EVOLUTION® 6000 热成像仪



快速入门指南不能替代用户手册。在使用 TIC 时，必须阅读并遵守 CD 上完整的用户手册。特别是必须仔细阅读并遵守其中的安全说明，以及 TIC 的使用和操作信息。

如有需要，MSA 还能提供硬拷贝用户手册。

开启和关闭




附加按钮

Evolution 6000+ TIC 和 6000 X TIC




屏幕指示器 (所有型号)



- | | |
|-----------|------------|
| 1 低灵敏度指示器 | 5 温度指示条 |
| 2 快门指示器 | 6 彩色基准栏 |
| 3 数字温度目标 | 7 内置超温限指示器 |
| 4 数字温度指示器 | 8 记录图标 |

附加屏幕指示器

Evolution 6000+ TIC 和 Evolution 6000 X TIC



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Plus 模式指示器 | 4 调色板指示器 (Plus 功能) |
| 2 缩放比例指示器 (Plus 功能) | 5 测距仪 |
| 3 罗盘 (Plus 功能) | 6 记录图标 |



订单号 10127439/02
CR 800000029264

Stručný návod k použití EVOLUTION® 6000 Termovizní kamera



Tento stručný návod k použití nenahrazuje návod k použití. Je zcela nezbytné, abyste si před použitím termovizní kamery přečetli úplný návod k použití a dodržovali pokyny v něm obsažené. Zvláště pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a informace o použití a obsluze termovizní kamery.

Návod k použití lze na požádání poskytnout také v tištěné podobě.


Zapnutí a vypnutí



Další tlačítka Evolution 6000+ TIC a 6000 X TIC




Indikátory na obrazovce (všechny modely)



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Indikátor nízké citlivosti | 5 Indikátor teploty |
| 2 Indikátor závěrky | 6 Referenční proužek barev |
| 3 Digitální cíl teploty | 7 Indikátor interního přehřátí |
| 4 Digitální indikátor teploty | 8 Ikona nahrávání |

Další indikátory na obrazovce Evolution 6000+ TIC a Evolution 6000 X TIC



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Indikátor režimu Plus | 4 Indikátor palety barev (Plus) |
| 2 Indikátor úrovně zoomu (Plus) | 5 Dálkoměr |
| 3 Kompas (Plus) | 6 Ikona nahrávání |

Kort vejledning Termisk kamera EVOLUTION® 6000



Den korte vejledning erstatter ikke brugervejledningen. Det er absolut nødvendigt, at hele brugervejledningen på CD'en læses og overholdes ved brug af det termiske kamera (TIC). Man skal være specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne samt oplysningerne vedrørende anvendelse og drift af det termiske kamera.

Hvis det ønskes, fremsender vi gerne brugervejledningen i papirform.


TÆND/SLUK



Yderligere knapper Evolution 6000+ TIC og 6000 X TIC




Skærmindikatorer (alle modeller)



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Indikator for lav følsomhed | 5 Temperaturindikatorbjælke |
| 2 Indikator for lukker | 6 FarverefERENCEbjælke |
| 3 Målsøger for digital temp. | 7 Indikat. for indvendig ophedning |
| 4 Indikator for digital temp. | 8 Optageikon |

Yderligere skærmindikatorer Evolution 6000+ TIC og Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Indikator for Plus-indstilling | 4 Indikator for farvepalet (Plus) |
| 2 Indikator for zoomniveau (Plus) | 5 Afstandsmåler |
| 3 Kompas (Plus) | 6 Optageikon |

Pikaopas EVOLUTION® 6000 -lämpökamera



Pikaopas ei korvaa käyttöopasta. Lämpökameraa käytettäessä on välttämätöntä lukea CD-levyllä oleva täydellinen käyttöohje ja noudattaa sen ohjeita. Varsinkin turvaohjeet sekä lämpökameran käyttöä ja toimintaa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti ja niitä on noudatettava.

Käyttöopas toimitetaan pyynnöstä myös painetussa muodossa.


Kytkeminen päälle ja sammuttaminen



Muut painikkeet Evolution 6000+ TIC ja 6000 X TIC




Näytön osoittimet (kaikissa malleissa)



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Alhaisen herkkyydstason osoitin | 5 Lämpötilapalkki |
| 2 Sulkimen osoitin | 6 Värireferenssipalkki |
| 3 Digitaalisen lämpötilan mittauskohde | 7 Sisäinen ylikuumentuminen |
| 4 Digitaalinen lämpötila | 8 Tallennuskuvake |

Lisäosoittimet Evolution 6000+ TIC ja Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Plus-tilan osoitin | 4 Väripaletin osoitin (plus) |
| 2 Zoomauskerroin (plus) | 5 Etäisyysmittari |
| 3 Kompassi (plus) | 6 Tallennuskuvake |

Panduan Start Cepat Kamera Pencitraan Termal EVOLUTION® 6000




! Panduan start cepat tidak menggantikan panduan pengoperasian. Anda diharuskan membaca dan mematuhi panduan pengoperasian penuh ini di CD saat menggunakan TIC. Khususnya, petunjuk keselamatan, serta informasi untuk penggunaan dan pengoperasian TIC, harus dibaca dan dipatuhi secara saksama.
Panduan pengoperasian juga bisa disediakan dalam salinan keras jika diminta.

MENYALAKAN dan MEMATIKAN



Indikator di Layar (Semua Model)




- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 Indikator kepekaan rendah | 5 Baris indikator suhu |
| 2 Indikator rana | 6 Baris acuan warna |
| 3 Target suhu digital | 7 Indikator suhu internal berlebih |
| 4 Indikator suhu digital | 8 Ikon Perekaman |

Tombol TIC EVOLUTION 6000+ dan TIC 6000 X TIC Tambahan



Indikator Pada Layar TIC EVOLUTION 6000+ dan TIC 6000 X TIC Tambahan



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Indikator Mode Tambahan | 4 Indikator Palet Warna (Tambahan) |
| 2 Indikator Tingkat Zoom (Tambahan) | 5 Pencari Kisaran |
| 3 Kompas (Tambahan) | 6 Ikon Perekaman |

ID

No. Pemesanan: 10127439/02
CR 800000029264

Guida rapida Termocamera EVOLUTION® 6000



! La guida rapida non sostituisce il manuale d'uso. È assolutamente necessario leggere attentamente l'intero manuale d'uso fornito su CD e attenersi per l'utilizzazione della termocamera. In particolare leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza, nonché le informazioni sull'utilizzo e il funzionamento della termocamera.

Su richiesta, il manuale d'uso può essere fornito anche in forma cartacea.


Accensione e spegnimento



Pulsanti aggiuntivi termocamere Evolution 6000+ e 6000 X




Indicatori su schermo (tutti i modelli)



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Indicatore bassa sensibilità | 5 Barra indicatrice della temperatura |
| 2 Indicatore otturatore | 6 Barra di riferimento dei colori |
| 3 Oggetto temperatura digitale | 7 Indicatore di sovrtemp. interna |
| 4 Indicatore di temp. digitale | 8 Icona di registrazione |

Indicatori su schermo aggiuntivi termocamere Evolution 6000+ e Evolution 6000 X



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Indicatore modalità Plus | 4 Indicatore tavolozza dei colori (Plus) |
| 2 Indicatore livello di zoom (Plus) | 5 Mirino |
| 3 Bussola (Plus) | 6 Icona di registrazione |

クイックスタートガイド EVOLUTION® 6000 赤外線カメラ




クイックスタートガイドは操作マニュアルを代替するものではありません。TIC を使用するには、CD にある完全版の操作マニュアルを読み順守する必要があります。特に、安全に関する指示のほか、TIC の使用および操作に関する情報をよく読み順守する必要があります。

ご要望があれば、印刷版の操作マニュアルもご提供しております。

電源の投入と切断



スクリーン上のインジケータ (全モデル)



- | | |
|---------------|--------------|
| 1 低感度インジケータ | 5 温度インジケータバー |
| 2 シャッターインジケータ | 6 色参照バー |
| 3 電子温度照準 | 7 内部過熱インジケータ |
| 4 電子温度インジケータ | 8 記録アイコン |


追加のボタン

Evolution 6000+ TIC および 6000 X TIC



追加のスクリーン上のインジケータ

Evolution 6000+ TIC および Evolution 6000 X TIC



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 プラスモードインジケータ | 4 色パレットインジケータ (プラス) |
| 2 ズームレベルインジケータ (プラス) | 5 距離計 |
| 3 方位計 (プラス) | 6 記録アイコン |



注文番号: 10127439/02
CR 800000029264

Verkorte gebruiksaanwijzing EVOLUTION® 6000 warmtebeeldcamera

 De verkorte gebruiksaanwijzing vervangt de gebruiksaanwijzing niet. De volledige gebruiksaanwijzing op cd moet gelezen en nageleefd worden bij het gebruik van de warmtebeeldcamera. Vooral de veiligheidsvoorschriften evenals de informatie over gebruik en bediening van de warmtebeeldcamera moeten zorgvuldig worden gelezen en nageleefd. De gebruiksaanwijzing is op verzoek eveneens in gedrukte versie verkrijgbaar.


AAN en UIT zetten



Extra knoppen Evolution 6000+ TIC en 6000 X TIC




Schermindicators (alle modellen)



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Indicator voor lage gevoeligheid | 5 Temperatuurindicatorbalk |
| 2 Sluiterindicator | 6 Kleurenreferentiebalk |
| 3 Digitaal temperatuurdoel | 7 Indicator interne overtemp. |
| 4 Digitale temp. indicator | 8 Opnamesymbool |

Extra schermindicators Evolution 6000+ TIC en Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Plus Mode indicator | 4 Kleurenpaletindicator (Plus) |
| 2 Zoomniveau-indicator (Plus) | 5 Range Finder |
| 3 Kompas (Plus) | 6 Opnamesymbool |

Hurtigstartveiledning EVOLUTION® 6000 Termisk avbildningskamera



Denne hurtigstartveiledningen erstatter ikke bruksanvisningen. Det er viktig at hele bruksanvisningen på CD-en leses og overholdes ved bruk av TIC. Spesielt må sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen for bruk og drift av TIC leses og følges nøye.

Bruksanvisningen kan også fås som papirkopi på forespørsel.


Slå AV og PÅ



Ekstra knapper Evolution 6000+ TIC og 6000 X TIC




Indikatorer på skjermen (Alle modeller)



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Lav sensitivetsindikator | 5 Temperaturindikatorsøyle |
| 2 Lukkerindikator | 6 Fargereferansesøyle |
| 3 Digitalt temperaturmål | 7 Intern overtemp.-indikator |
| 4 Digital temp.-indikator | 8 Opptaksikon |

Ekstra indikatorer på skjermen Evolution 6000+ TIC og Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 Indikator for plussmodus | 4 Indikator for fargepalett (Plus) |
| 2 Zoomnivå-indikator (Plus) | 5 Områdesøker |
| 3 Kompass (Plus) | 6 Opptaksikon |



Best.nr. 10127439/02
CR 800000029264

Skrócona instrukcja obsługi Kamera termowizyjna EVOLUTION® 6000




Instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi. Podczas używania kamery termowizyjnej należy koniecznie przeczytać i stosować się do wytycznych pełnej instrukcji obsługi na dysku CD. Dotyczy to szczególnie instrukcji bezpieczeństwa, a także informacji związanych z użytkowaniem i działaniem kamery termowizyjnej, które należy uważnie przeczytać i których należy przestrzegać.

Na życzenie instrukcja obsługi może być także dostarczona w postaci papierowej.


Włączanie i wyłączanie



Dodatkowe przyciski Evolution 6000+ TIC i 6000 X TIC




Wskaźniki na ekranie (wszystkie modele)



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Wskaźnik niskiej czułości | 5 Pasek wskaźnika temperatury |
| 2 Wskaźnik migawki | 6 Pasek barw referencyjnych |
| 3 Celownik temperatury cyfrowej | 7 Wskaźnik nadmiernej temperatury wewnętrznej |
| 4 Cyfrowy wskaźnik temperatury | 8 Ikona zapisu |

Dodatkowe wskaźniki na ekranie Evolution 6000+ TIC i Evolution 6000 X TIC



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Wskaźnik trybu Plus | 4 Wskaźnik zakresu barw (Plus) |
| 2 Wskaźnik poziomu powiększenia (Plus) | 5 Dalmierz |
| 3 Kompas (Plus) | 6 Ikona zapisu |

Краткое руководство по эксплуатации Тепловизор EVOLUTION® 6000




Краткое руководство не заменяет руководство по эксплуатации. Следует обязательно ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия на компакт-диске перед началом эксплуатации тепловизора и соблюдать приведенные указания во время его эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания по безопасности, а также на информацию по использованию и эксплуатации тепловизора.

Руководство по эксплуатации предоставляется в распечатанном виде по запросу.

Включение и выключение




Показания на дисплее (все модели)




- | | |
|---|---|
| 1 Индикатор низкой чувствительности | 5 Линейный индикатор температуры |
| 2 Индикатор затвора | 6 Цветная отсчетная шкала |
| 3 Визирная цифровая метка для измерения температуры | 7 Индикатор превышения внутренней температуры |
| 4 Цифровой индикатор температуры | 8 Значок записи |

Дополнительные кнопки

TIC Evolution 6000+ и TIC Evolution 6000 X



Дополнительные экранные индикаторы TIC Evolution 6000+ и TIC Evolution 6000 X



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Индикатор режима Plus (Плюс) | 4 Индикатор цветовой палитры (Plus) |
| 2 Индикатор степени масштабирования (Plus) | 5 Дальномер |
| 3 Компас (Plus) | 6 Значок записи |

Snabbstartguide EVOLUTION® 6000 värmekamera


 Snabbstartguiden ersätter inte bruksanvisningen. Den fullständiga bruksanvisningen på CD måste läsas och följas vid användning av värmekameran. Det är särskilt viktigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och informationen om hur värmekameran fungerar och ska användas.

En papperskopia av bruksanvisningen kan även erhållas vid förfrågan.

Slå på och stänga av



Indikatorer på skärmen (alla modeller)



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Lågkänslighetsläge | 5 Temperaturindikatorstapel |
| 2 Slutarindikator | 6 Färgpreferensstapel |
| 3 Målsökare för digital temperatur | 7 Indikator för intern övertemperatur |
| 4 Indikator för digital temperatur | 8 Inspelningsymbol |


Extra knappar

EVOLUTION 6000+ TIC och 6000 X TIC



Extra indikatorer på skärmen

EVOLUTION 6000+ TIC och 6000 X TIC



- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Indikator för Plus-läge | 4 Färgpalett (Plus) |
| 2 Zoomnivå (Plus) | 5 Avståndsmätare |
| 3 Kompass (Plus) | 6 Inspelningsymbol |

EVOLUTION® 6000

กล้องถ่ายภาพความร้อน




คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อนี้ไม่ใช่ฉบับใช้แทนคู่มือการใช้งาน คุณจำเป็นต้องอ่านและทำตามคู่มือใช้งานฉบับเต็มเมื่อใช้ TIC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องอ่านและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการทำงานของ TIC ด้วย

สามารถขอรับคู่มือการใช้งานฉบับพิมพ์ได้หากต้องการ

การเปิดและปิดเครื่อง



ตัวบ่งชี้บนหน้าจอ (ทุกรุ่น)



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 ตัวบ่งชี้ความละเอียด | 5 แถบบ่งชี้อุณหภูมิ |
| 2 ตัวบ่งชี้แคดอร์ | 6 แถบอ้างอิงสี |
| 3 อุณหภูมิเป้าหมายเป็นดิจิทัล | 7 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิภายในเกิน |
| 4 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิดิจิทัล | 8 ไอคอนบันทึก |


ปุ่มเพิ่มเติม

Evolution 6000+ TIC และ 6000 X TIC



ตัวบ่งชี้บนหน้าจอเพิ่มเติม

Evolution 6000+ TIC และ 6000 X TIC



- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 ตัวบ่งชี้โหมด Plus | 4 ตัวบ่งชี้ชุดสี (Plus) |
| 2 ตัวบ่งชี้ระยะดับจน (Plus) | 5 ตัวค้นหาระยะ |
| 3 เซมทิส (Plus) | 6 ไอคอนบันทึก |