

EVOLUTION® 6000 กล้องถ่ายภาพความร้อน




คู่มือใช้งานฉบับย่อนี้ไม่สามารถแทนที่คู่มือการใช้งานได้ คุณจำเป็นต้องอ่านและทำตามคู่มือใช้งานฉบับเต็มเมื่อใช้ TIC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องอ่านและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการทำงานของ TIC ด้วย คู่มือการใช้งานยังสามารถขอรับเป็นฉบับพิมพ์ได้ตามคำขออีกด้วย

การเปิดและปิดเครื่อง



ตัวบ่งชี้บนหน้าจอ (ทุกรุ่น)



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 ตัวบ่งชี้ความละเอียด | 5 แถบบ่งชี้อุณหภูมิ |
| 2 ตัวบ่งชี้ชัดเจน | 6 แถบอ้างอิงสี |
| 3 อุณหภูมิเป้าหมายเป็นดิจิทัล | 7 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิภายในเกิน |
| 4 ตัวบ่งชี้อุณหภูมิดิจิทัล | |


ปุ่มเพิ่มเติม

Evolution 6000+ TIC และ 6000 X TIC



ตัวบ่งชี้บนหน้าจอเพิ่มเติม

Evolution 6000+ TIC และ 6000 X TIC



- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 ตัวบ่งชี้โหมด Plus | 4 ตัวบ่งชี้ชุดสี (Plus) |
| 2 ตัวบ่งชี้ระดับซูม (Plus) | 5 ตัวบ่งชี้หาระยะ |
| 3 เข็มทิศ (Plus) | |