

Guía de conversión

Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
Arneses Actuales		Arneses V-FORM		
10072478	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, XSM	10197195	Arnés V-FORM, extra pequeño, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.55
10072479	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, STD	10197196	Arnés V-FORM, estándar, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.15
10072480	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, XLG	10197197	Arnés V-FORM, extra grande, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.54
10072481	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, SXL	10197198	Arnés V-FORM, súper extra grande, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.53
10072482	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, XSM	10197199	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera y espalda de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.49
10072483	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, STD	10197200	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.16
10072484	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, XLG	10197231	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.48
10072485	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, SXL	10197232	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.47
10072486	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10196702	Arnés V-FORM, extra pequeño, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.57
10072487	Arnés Workman, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10196642	Arnés V-FORM, estándar, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.25
10072488	Arnés Workman, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, XL	10197160	Arnés V-FORM, extra grande, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.26



10197196



10197200



10196642



10197215

10072489	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197201	Arnés V-FORM, súper extra grande, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.56
10072490	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197214	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.52
10072491	Arnés Workman, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197215	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.24
10072492	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197216	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.51
10072493	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197217	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.50
10108743	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197202	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.45
10108744	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, STD	10197203	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en pecho y espalda de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.42
10108745	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197204	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.44
10108791	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197205	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.43

Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
Arneses Legacy		Arneses V-FORM		
10108767	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197206	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.37
10108768	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, STD	10197207	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.34
10108769	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197208	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.36
10108770	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197209	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.35
10172977	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197218	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.21

10172978	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197219	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.18
10172979	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197220	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en hombros y espalda de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.20
10172980	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197221	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.19

Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
Arneses para construcción Legacy		Arneses para construcción V-FORM™		
10072494	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197363	Arnés para construcción V-FORM, extra pequeño, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.11
10072495	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197364	Arnés para construcción V-FORM, estándar, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.5
10077572	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, acolchado en los hombros, XL	10197365	Arnés para construcción V-FORM, extra grande, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.6
10072497	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197366	Arnés para construcción V-FORM, súper extra grande, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.9



10197207



10197219



10197364

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



Corporativo MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito
1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono: +52.442.227.3970
+52.442.227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Teléfono: +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751 / 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono: +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono: +51.1.6180.900
info.pe@msasafety.com