

Technical Notice / Note Technique / Nota Tecnica

Trouble code for the evaporative system / Défaillance du système d'évaporation / Código de falla del sistema de evaporación

Si un code de défaillance du système d'évaporation survient après avoir remplacé le tube de remplissage, il est important de vérifier à ce que le joint d'étanchéité du bouchon soit en bon état.

Remplacer le bouchon si nécessaire.

If a diagnostic trouble code for the evaporative system appears after replacing the filler neck, it is important to verify the condition of the filler cap rubber seal.

Replace filler cap if necessary.


Si un código de falla del sistema de evaporación aparece después de haber reemplazado el tubo de remplazo, es importante verificar que el sello plástico en la tapa se encuentra en buena condición.

Reemplace la tapa si es necesario.

Good condition rubber seal.

Joint d'étanchéité du bouchon en bon état.

Sello plástico en buena condición.



Bad condition rubber seal.

Joint d'étanchéité du bouchon en mauvais état.

Sello plástico en mala condición.

