

Sehr geehrter Kunde unserer Atemschutzgeräte,

nach langjährigem Einsatz unserer Atemschutzgeräte, wie z.B. dem BD 96 oder dem BD Compact mit der bewährten Druckminderer - Technologie DM 500E, haben wir uns vor einigen Jahren dazu entschlossen, Pressluftatmer mit Druckminderern der Serie 500E aus dem Programm zu nehmen. Die Ersatzteilversorgung, inklusive Grundüberholung wird unsererseits bis **Ende 2016** sichergestellt sein.

Mit diesem Schreiben wollen wir Sie über wichtige Änderungen und Verbesserungen im Prozess der Grundüberholung der Druckminderer der Serie 500E (BD96, BD Compact etc.) informieren, die zum 1. Juni 2015 in Kraft treten werden und die den gesamten Ablauf für Sie und uns vereinfachen sollen.

Ab dem 1. Juni 2015 werden wir das Tauschpool-Verfahren vereinfachen. Bei der nächsten Grundüberholung Ihrer Druckminderer brauchen Sie lediglich einen Austausch-Druckminderer (AT) bestellen und anschließend Ihre Druckminderer-Alt-Teile an uns oder einen unserer Handelspartner zurückzuschicken.

Mit dieser Maßnahme wollen wir die stetige Einsatzbereitschaft des Pressluftatmers in Ihrem Gerätebestand sicherstellen, unnötige administrative Aufwendungen reduzieren sowie die Lieferzeiten (max. 4 Wochen) der Austauschteile verbessern.

Weiterhin wollen wir Sie nochmals erinnern, dass nach dem 31.12.2016 keine Ersatzteile für die genannten Druckminderer sowie deren Grundüberholung mehr angeboten werden.

Um weiterhin die gewohnten Vorteile Ihrer bewährten Pressluftatmer nutzen zu können, bieten wir Ihnen gerne die Möglichkeit zum Aufrüsten Ihrer BD96-Geräte auf die aktuelle Druckminderer-Generation mit Hilfe unserer Aufrüstsets an. Beigefügt finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten, ihr MSA Ansprechpartner wird Sie natürlich sehr gerne dazu beraten.

Möchten Sie zunächst weiterhin Druckminderer der Serie 500E verwenden, so bestellen Sie bitte **ab sofort** die entsprechend modifizierten Austausch-Druckminderer (AT) mit folgenden neuen Artikelnummern:

bisherige Art.-Nr.	neue Art.-Nr.	Bezeichnung
D4075854	10165553	AT-Druckminderer 500E
D4075856	10165554	AT-Druckminderer 500E Q
D4075855	10165555	AT-Druckminderer 500E-S
D4075857	10165556	AT-Druckminderer 500E S-Q
10039903	10165557	AT-Druckminderer 500 C

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass zur Grundüberholung ausschließlich MSA-Originalteile verwendet werden dürfen und auf eine entsprechende Qualifikation des Wartungspersonals geachtet werden muss! Gerne beraten wir Sie in diesem Zusammenhang zu unserem Lehrgangs- und Trainingsangebot.

Ihr Team von MSA