


Приложение к руководствам по эксплуатации всех полнолицевых масок Ultra Elite

Компания MSA рекомендует включить в регулярный осмотр маски после каждого использования следующую процедуру:

1. **Извлеките два винта и снимите крышку корпуса.**
2. **Осмотрите видимую поверхность соединительного элемента на наличие трещин.**
Условия освещения должны способствовать надлежащему осмотру. При возникновении сомнений используйте увеличительные очки.
3. **В случае обнаружения трещин необходимо заменить соединительный элемент.**



Подробнее о техническом обслуживании полнолицевых масок Ultra Elite читайте на веб-сайте → www.MSAsafety.com → Маски Ultra Elite.

Заказ № D2056255/00