

Stručný návod k použití EVOLUTION® 6000 Termovizní kamera



Tento stručný návod k použití nenahrazuje návod k použití. Je zcela nezbytné, abyste si před použitím termovizní kamery přečetli úplný návod k použití a dodržovali pokyny v něm obsažené. Zvláště pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a informace o použití a obsluze termovizní kamery.

Návod k použití lze na požádání poskytnout také v tištěné podobě.

Zapnutí a vypnutí



Další tlačítka Evolution 6000+ TIC a 6000 X TIC




Indikátory na obrazovce (všechny modely)



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Indikátor nízké citlivosti | 5 Indikátor teploty |
| 2 Indikátor závěrky | 6 Referenční proužek barev |
| 3 Cíl digitální teploty | 7 Indikátor interního přehřátí |
| 4 Indikátor digitální teploty | |

Další indikátory na obrazovce Evolution 6000+ TIC a 6000 X TIC



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Indikátor režimu Plus | 4 Indikátor palety barev (Plus) |
| 2 Indikátor úrovně zoomu (Plus) | 5 Dálkoměr |
| 3 Kompas (Plus) | |