


Produto:

Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg



Nome: Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg

Objetivo:

Excelente para situações de trabalho onde é necessária a menor distância possível de queda, característica dos retráteis.
O Trava Quedas Retrátil Workman Twin Leg permite como um talabarte duplo (Y), o deslocamento do usuário em sua área de trabalho, pois é um retrátil instalado no próprio cinturão paraquedista e não numa ancoragem fixa, como os retráteis convencionais.

Descrição:

O Dispositivo Trava-Quedas Retrátil Workman Twin Leg é revestido externamente por material termoplástico, com suas laterais reforçadas por material emborrachado.
Possui sistema dupla trava de engate rápido para ancoragem a argola dorsal do cinturão paraquedista.
O dispositivo é em fita de material sintético no comprimento de 2m com absorvedor de energia.
Possui fitas de material sintético com velcro para acomodação do trava-queidas retrátil ao cinturão paraquedista e acessório em fitas para acomodar os conectores quando o trabalhador estiver em posição de repouso.
Possui sistema RFID de rastreabilidade para identificação e inspeção do produto.
Seus dois conectores são no formato gancho, em aço com sistema dupla trava e abertura de 65mm. Os conectores possuem sistema distorcedor de fita.
A máxima força em caso de queda é de 6kN e a máxima distância de frenagem é de 1,1m.
A sua capacidade de carga é de 100kg.

Referência: 10153904
Comprimento: 2m
Peso: 3,2kg

Modo de Uso: Conecte o trava quedas na ancoragem dorsal do cinturão e escolha a melhor opção de trabalho para sua atividade.

Aplicação: Feito para todos ambientes onde haja qualquer risco de queda como: trabalhos de inspeção, construção e manutenção em geral.

Certificações e Normas: ABNT NBR 14.628-2010

EN 360:2002

Produto:

Trava-quedas Twin Leg

1 Conectar o Trava Quedas à Argola Dorsal do Cinturão Paraquedista



1.a Posicionar a Argola Dorsal do Cinturão



1.b Encaixar a Argola Dorsal do Cinturão

2 Ajustar as Fitas com velcro do Trava Quedas ao Cinturão Paraquedista



2.a Passe a fita com velcro através das Fitas Superiores do Cinturão Paraquedista



2.b Feche a fita com velcro através das Fitas Superiores do Cinturão Paraquedista

3 Vista o Cinturão Paraquedista com o Trava Quedas



3.a Vista o Cinturão Paraquedista com o Trava Quedas preso a Ancoragem



3.b Posicione os conectores na região peitoral

4 Fitas com velcro para Ancoragem dos Conectores



4.a Fitas para Ancoragem dos Conectores



4.b Solte as Fitas para Ancoragem dos Conectores



4.c Fita do lado direito e esquerdo para Ancoragem dos Conectores

5 Passe as Fitas ao Cinturão Paraquedista na região peitoral



5.a Passe a Fita pelo Cinturão no lado direito e esquerdo



5.b Feche o velcro da Fita



Foto ilustrativa com as fitas fixadas



Foto ilustrativa com o conector em repouso

Fotos de Aplicação

