

8055N

Freightliner
2008-2019
M2 & M2-112V
Cummins ISB

EMBRAYAGE DE VENTILATEUR DE STYLE- KYSOR

NOUVEAU



REPLACE LE
HORTON® 991455,
981455, 99A9649



LE NOTRE A L'AIR DIFFÉRENT CAR IL L'EST VRAIMENT !

Mise à niveau de remplacement direct pour embrayage de ventilateur Horton 991455

La conception supérieure du 8055N permet une maintenance à long terme plus facile et plus abordable. La conversion de notre embrayage de ventilateur le fait passer d'un embrayage de ventilateur à usage moyen à un embrayage de ventilateur à usage intensif. Notre modèle est capable de gérer un ventilateur plus grand et qui durera plus longtemps que la compétition.

Cet embrayage de ventilateur nécessite que l'air se désengage, il est donc nécessaire d'inverser le solénoïde. Si le solénoïde n'est pas réversible, vous devez acheter la pièce #3288.

KIT MASTERS
KIMU
UNIVERSITY

Learn more at
kitmastersuniversity.com

KIT MASTERS
EXPERTS EN EMBRAYAGES DE VENTILATEUR

825 1st St. NE, Perham, MN • 800-810-9110
www.KitMasters.com

 Find us on
Facebook

 YouTube